


Form B mit Fase und Feingewinde



Ø	m min.	s	e	● min.
M8X0,75	3,7	13	14,38	13
M8X1	3,7	13	14,38	4
M10X1	4,7	17	18,9	4,7
M10X1,25	4,7	17	18,9	17
M12X1	5,7	19	21,1	19
M12X1,25	5,7	19	21,1	19
M12X1,5	5,7	19	21,1	19
M14X1,5	6,42	22	24,49	22
M16X1	7,42	24	26,75	24
M16X1,5	7,42	24	26,75	24
M18X1,5	8,42	27	29,56	27
M20X1,5	9,1	30	32,95	30
M20X2	9,1	30	32,95	30
M22X1,5	9,9	32	35,03	32
M24X1,5	10,9	36	39,55	36
M24X2	10,9	36	39,55	36
M27X1,5	12,4	41	45,2	41
M27X2	12,4	41	45,2	41
M30X1,5	13,9	46	50,85	46
M30X2	13,9	46	50,85	46
M33X1,5	15,4	50	55,37	50
M33X2	15,4	50	55,37	50
M36X1,5	16,9	55	60,79	60

Güte
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲ ●
▲
▲ ●
▲ ●

Beispiel Art.-Nr.: 439-2-8X1 DIN 439 - A2 - M8 - Steigung = 1mm